

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ Respiratory Protection

หน้ากากป้องกันอนุภาคของฝุ่น ฟูมโลท: ลออง Particulate Respirators

หน้ากากชนิดไม่ต้องบำรุงรักษา รุ่น 8000 และ 9000 Maintenance Free Respirators

Product Name :
หน้ากากกรองฝุ่นละออง รุ่น 9002A
 แบบสายรัดศีรษะ
 Material No. : 3M-9002A
 • มาตรฐาน P1
 • พับเก็บได้สะดวก



สารพิษ ที่สัมผัส	ลักษณะงาน	หน้ากาก	รุ่น	Material No.	เทคโนโลยีการกรอง		คุณสมบัติพิเศษ			หมายเหตุ
					เส้นใยประจุไฟฟ้าสถิต ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาด เล็กกว่า 0.3 ไมครอน ได้ดียิ่งขึ้น	ชั้นถ่านกัมมันต์กรอง กลิ่นสารเคมีที่นำ เข้าช่วย ช่วยให้งาน ยาวนานขึ้น	ดีไซน์ระบายอากาศ "คูลฟล" ระบายความ ร้อนได้รวดเร็วกว่า จึงหายใจสะดวกมากกว่า	สายรัดปรับความ กระชับ เพิ่มความ แม่นยำตลอด การใช้งานได้	ชั้นกรองที่หนาฟู ช่วยยืดอายุการใช้งาน ในขณะที่ยังคงหายใจ อย่างสะดวก	
	<ul style="list-style-type: none"> งานเจียร ขัดสีร่องพื้น งานบรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิก เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 		8210 (N95) ขนาดมาตรฐาน 8110S (N95) ขนาดเล็ก	3M-8210 3M-8110S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	เหมาะสำหรับผู้ที่มิ รู้หน้าขนาดเด็ก เช่น สุภาพสตรี
	<ul style="list-style-type: none"> งานวัดกรี งานหลอมโลหะ งานเชื่อมโลหะ งานหน้าตาหลอม 		8822 (P2)	3M-8822	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	เหมาะสำหรับงานที่มี ฝุ่นฟุ้งกระจายมาก
	<ul style="list-style-type: none"> งานที่มีไอระเหย สารตัวทำละลาย ได้แก่ งานพ่นสี / ทาสี งานฉีดยาฆ่าแมลง งานเคลือบเงา / ฟอกย้อม งานซ่อมบำรุง 		8247 (R95) 9913V (P1)	3M-8247 3M-9913V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รุ่นประหยัด
	<ul style="list-style-type: none"> งานที่มีแก๊สคาร์บอน มอนอกไซด์ งานในห้องทดลอง งานในห้องผ่าตัด งานสูบบุหรี่ งานล้างสารละลายน้ำ, ห้องน้ำ 		8246 (R95) 9916 (P1)	3M-8246 3M-9916	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> สำหรับกลิ่นเจือจาง สำหรับกลิ่นเจือจาง การดักจับ (กลิ่นเจือจาง) การดักจับ (กลิ่นเจือจาง)
	<ul style="list-style-type: none"> หากสารเคมีปริมาณ มากหรือกลิ่นรุนแรง ต้องใช้หน้ากากชนิด เปลี่ยนดัดกรอง วัน 3000 หรือ วัน 6000 				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> สำหรับกลิ่นเจือจาง สำหรับกลิ่นเจือจาง การดักจับ (กลิ่นเจือจาง) การดักจับ (กลิ่นเจือจาง)